

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

- I. Strona tytułowa.
- II. Spis zawartości teczki.
- III. Opis techniczny:
 1. Podstawa opracowania.
 2. Przedmiot i zakres opracowania.
 3. Lokalizacja.
 4. Opis istniejącego budynku.
- IV. Dokumentacja fotograficzna budynków oraz terenu w całości znajduje się tylko w wersji elektronicznej na przekazanej płycie CD.
- V. Część rysunkowa inwentaryzacji.

BUDYNEK GŁÓWNY

Lp.	Nr rys.	nazwa	skala
1	Z-01	PLAN SYTUACYJNY	1:500
2	A-01-01	RZUT KONDYGNACJI -2	1:100
3	A-01-02	RZUT KONDYGNACJI -1	1:100
4	A-01-03	RZUT PARTERU	1:100
5	A-01-04	RZUT I PIĘTRA	1:100
6	A-01-05	RZUT II PIĘTRA	1:100
7	A-01-06	RZUT III PIĘTRA	1:100
8	A-01-07	RZUT DACHU	1:200
9	A-02-01	PRZEKRÓJ A-A	1:100
10	A-02-02	PRZEKRÓJ B-B	1:100
11	A-03-01	ELEWACJE: PÓŁNOCNA (A), POŁUDNIOWA (C)	1:100
12	A-03-02	ELEWACJE: WSCHODNIA (B), ZACHODNIA (D)	1:100
13	A-03-03	ELEWACJE: E, F	1:100
14	A-03-04	ELEWACJE: G, H	1:100

BUDYNEK APTEKI

Lp.	Nr rys.	nazwa	skala
15	A-04-01	RZUT PARTERU	1:100
16	A-04-02	RZUT DACHU	1:100
17	A-05-01	PRZEKRÓJ A-A	1:50
18	A-06-01	ELEWACJE PÓŁNOCNA (A) I ZACHODNIA (B)	1:100
19	A-06-02	ELEWACJE POŁUDNIOWA (C) I WSCHODNIA (D)	1:100

IV. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z dn. 18.05.2016 r.
- Plan sytuacyjny.
- Oględziny i pomiary obiektu czerwiec 2016 r.
- Archiwalna inwentaryzacja architektoniczna budynku udostępnionego przez Zamawiającego.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest **szczegółowa dokumentacja inwentaryzacyjna w branży architektonicznej pt. „Inwentaryzacja architektoniczna budynków Szpitala ŚW. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, wraz z przygotowaniem mapy zasadniczej do celów opiniotwórczych z naniesieniem w kolorze poszczególnych elementów zagospodarowania terenu”**. Zakres inwentaryzacji obejmuje budynek szpitala oraz apteki. Inwentaryzacja nie obejmuje pozostałych budynków na działce.

Zakres opracowania:

Wykonano pomiary budynków z natury. Na ich podstawie opracowano rysunki zgodnie z częścią rysunkową inwentaryzacji.

Inwentaryzacja nie określa stanu technicznego poszczególnych elementów konstrukcji budynku. Inwentaryzacja nie określa niezgodności budynku oraz dróg pożarowych z obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz ochrony przeciwpożarowej. W inwentaryzacji zaznaczono wszelkie pęknięcia, zarysowania wymagające opracowania ekspertyzy lub opinii dot. stanu technicznego poszczególnych elementów w/na budynku.

3. LOKALIZACJA

Szpital Św. Jerzego zlokalizowany jest przy ul. Szpitalnej 10, 72-400 Kamień Pomorski

- **dostępność z drogi publicznej** – budynek ma dostęp do drogi publicznej wjazdami z ul. Szpitalnej oraz dodatkowym z ulicy Zdrojowej
- **odległość od granicy działki** – budynek znajduje się w centralnej części działki i otoczony jest budynkami administracyjnymi, gospodarczymi oraz prosektorium, terenami zielonymi i placami parkingowym. (zgodnie z planem sytuacyjnym). Wszystkie odległości są zgodne z obowiązującymi przepisami.
- **komunikacja wewnętrzna** – wokół budynku istnieje droga o nawierzchni utwardzona dla ruchu kołowego. Podjazd dla karettek znajduje się przed wejściem do Izby Przyjęć. Na terenie wydzielono miejsca parkingowe dla pacjentów oraz dla pracowników szpitala.

4. OPIS ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

Poziomem odniesienia przy określaniu poziomów elementów budynku na rysunkach jest poziom posadzki parteru budynku.

Opis funkcji budynku (zestawienie pomieszczeń).

Opis ogólny budynków:

Inwentaryzowany budynek szpitala ma trzy kondygnacje nadziemne (parter, 1 piętro, 2 piętro) oraz pomieszczenie nad kondygnacją 2 piętra, jedną podziemną (piwnica) oraz pomieszczeniem technicznym pod kondygnacją piwnicy. Apteka jest budynkiem jednokondygnacyjnym.

Wysokości budynku szpitala:

- do gzymsu północno-zachodniego - 12,81 m od poziomu terenu;
- elewacja południowo-wschodnia - do szczytu 12,49 m od poziomu terenu;

Wysokości budynku apteki: zróżnicowana od 3,85 do 5,98 m

Opis budowlany szpitala:

- układ konstrukcyjny – murowany z zastosowania elementów żelbetowych;
- fundamenty – nie inwentaryzowano, przyjęto na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego;
- ściany zewnętrzne – pełne murowane, gr. 45-36 cm;
- ściany wewnętrzne – pełne murowane, gr. 51-29 cm, tynk cementowo-wapienny;
- stropy – nie badano rodzaju;
- schody – o konstrukcji żelbetowej, schody obłożone lastriko, płytki oraz betonowe;
- ściany działowe – murowane gr. 15,11cm i 6,5 cm, oraz gipsowo-kartonowe;
- pokrycie dachu – papowe na gładzi cementowej na warstwie żużlu tworzącej spadek;
- kominy – murowane z cegły pełnej ceramicznej;
- stolarka okienna – okna drewniane i PCV wykonane przed kilkoma laty oraz montowane w chwili obecnej;
- stolarka drzwiowa zewnętrzna – PCV, drewniana;
- stolarka drzwiowa wewnętrzna – drewniana, PCV, stalowa specjalistyczna do pomieszczeń typu RTG;
- rynny i rury spustowe i opierzenia – z blachy ocynkowanej, stalowe malowane wykonane przed kilkoma laty;
- wentylacja grawitacyjna – poprzez kanały w kominach murowanych oraz wywiewki wentylacyjne na dachu;
- wentylacja mechaniczna i klimatyzacja: wywiewna (wentylator wyciągowy) z toalet i łazienek (w niektórych łazienkach i brudownikach; sale operacyjne w połączeniu z systemem klimatyzacji;
- podłogi – PCV, lastriko, płytki ceramiczne, deski podłogowe, posadzka betonowa.

Opis budowlany apteki i budynku agregatu:

- układ konstrukcyjny – murowany z zastosowania elementów żelbetowych i stalowych;
- fundamenty – nie inwentaryzowano, przyjęto na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego;
- ściany zewnętrzne murowane, gr. 41-43 cm;
- ściany wewnętrzne – pełne murowane gr. 36-30 cm, tynk wapienny;
- stropy – nie badano rodzaju;
- ściany działowe – murowane oraz gipsowo-kartonowe; grubość od 25cm do 7cm;
- pokrycie dachu – papowe na betonie wyrównawczym;
- stolarka okienna – PCV, stalowa;
- stolarka drzwiowa zewnętrzna – PCV, drewniana, stalowa;
- stolarka drzwiowa wewnętrzna – drewniana;
- rynny i rury spustowe i opierzenia – z blachy ocynkowanej, stalowe, malowane.

Stan techniczny pomieszczeń budynku szpitala:

I. Piwnica

- część pomieszczeń zawilgocona widoczne ślady na ścianach oraz posadzce (popękany beton zmurszały tynk (widoczne parchy na ścianach);
- pomieszczenie dawnej kuchni w piwnicy – wyrzyszenia na posadzce w okolicy kanału technicznego; nieszczelne okna – zawilgocone ściany, ubytki płytek na ścianach, uszkodzone baterie, zdemontowane umywalki, pomieszczenia zagracone;
- uszkodzona stolarka drzwiowa, nieszczelne okna;
- ciąg komunikacyjny przy pomieszczeniu, gdzie składowane są aktualnie – ubytki w posadzce, ubytki tynku, spękany podciąg;
- pomieszczenia pod windą – zawilgocenia na ścianach, popękane tynki, wyrzuszony tynk.

Uwagi końcowe: spękane tynki, wilgoć, brak w wielu pomieszczeniach wentylacji, uszkodzone posadzki, stolarka okienna drewniana nieszczelna, złuszczone farba, uszkodzona stolarka drzwiowa drewniana. Brak wentylacji w pomieszczeniach składowania dokumentacji, zawilgocone ściany i strop.

II. Parter

- toaleta 13-zacieki na stropie, zagrzybiony silikon sanitarny;

- pomieszczenia 062 i 063 – ubytki w płytkach na ścianach i posadzce, zacieki na stropie, zawilgocona posadzka;
- pomieszczenie 037 – zacieki na obudowie;
- toaleta 57 – ubytki farby na stropie;
- pomieszczenie 0.13 – ubytki płytek w ścianie, spękania na ścianie;
- pomieszczenie gospodarcze – ubytki w stropie;
- stolarka okienna drewniana – złuszczenia farby, nieszczelne;
- stolarka drewniana drzwiowa – odpryski farby na drzwiach;
- silikon – widoczne ślady pleśni na silikonach.

III. Piętro

- łazienka męska pom.1.25 – zacieki na suficie, zagrzybiony silikon sanitarny;
- pokój 133 i 134 ubytki farby na ścianach;
- łazienka 140 – popękane płytki na ścianach;
- komunikacja – ubytki tynku na ścianach, stara stolarka drzwiowa drewniana – miejscami uszkodzona;
- pomieszczenie 144 łazienka dla personelu – uszkodzone płytki, pęknięcie na stropie;
- stolarka drewniana okienna – liczne złuszczenia farby, nieszczelna.

IV. Piętro

- ubytki tynku, farby;
- stolarka okienna drewniana w złym stanie;
- pomieszczenie 29 – zdemontowane grzejniki, ubytki płytek, uszkodzona posadzka PCV;
- w łazience pomieszczenie 10 widoczne ślady zawilgocenia fugi na płytkach, grzyb w narożniku brodzika i posadzki;
- pomieszczenie 203 ubytki w płytce i na ścianie;
- pokój chorych 225, zacieki na stropie przy rurze kanalizacyjnej;
- pokój 221 uszkodzona wykładzina przy wejściu do łazienki, silikon w narożnikach – widoczne oznaki grzyba;
- toaleta 219 zacieki na stropie;

Uwagi ogólne: część pokoi jest remontowana, stolarka okienna drewniana nieszczelna z licznymi ubytkami. Silikony sanitarne – należy usunąć (silikon zagrzybiony).

Maszynownia – spękania na ścianach, ubytki w farbie, uszkodzona posadzka PCV.

Dach – w wielu miejscach na opierzeniu widoczne ślady korozji, wywiewki wentylacyjne – widoczne ślady korozji.

Elewacja:

- zawilgocone ściany elewacji;
- ubytki tynku na ścianach (odpadający tynk);
- liczne spękania, parchy spowodowane wilgocią;
- zawilgocone tarasy (widoczne zacieki na konstrukcji tarasu, mech na posadzkach tarasów, zawilgocone stopnie betonowe), ubytki;
- obróbki blacharsko-ślusarskie – opierzenia, parapety zewnętrzne, rury spustowe, kanały wentylacyjne – widoczne ślady korozji;
- stolarka drewniana drzwiowa i okienna – liczne ubytki farby, zawilgocenia, złuszczenia;
- składowisko gruzu pod tarasem;
- balkony – złuszczenia farby na balkonach, zawilgocenia betonu wokół opierzenia.

Uwagi: gniazdo os (na elewacji od strony ul. Zdrojowej – lokalizacja – kanał wentylacyjny między oknami na ostatniej kondygnacji) oraz w przestrzeni międzystropowej na dachu (lokalizacja – pomieszczenie maszynowni – przestrzeń międzystropowa).

Apteka i „pomieszczenie agregatu”

W byłym pomieszczeniu agregatu prądotwórczego, który w chwili obecnej został zastąpiony przez nowy zlokalizowany przed budynkiem szpitala. Stolarka drzwiowa stalowa – widoczne ślady korozji, pomieszczenie zagracone uniemożliwiające pomiar wewnątrz pomieszczeń.

Obróbki blacharskie budynku apteki i „agregatu” – widoczne ślady korozji.

Przyłacza do mediów:

- woda – z istniejącego przyłącza wodociągowego;
- kanalizacja sanitarna – odprowadzenie ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (na terenie działki istnieje przepompownia ścieków);
- kanalizacja deszczowa – odprowadzenie do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz na terenie szpitala;
- instalacja elektryczna – podłączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej na terenie ośrodka poprzez złącze kablowe;
- instalacja gazowa – budynek podłączony do lokalnej miejskiej sieci gazowej;
- instalacja c.o. – budynek szpitala jak również apteki ma własny piec c.o. W szpitalu usytuowany jest w pomieszczeniu piwnicy.

KONDYGNACJA -2		
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.
-	SZACHT WINDOWY	6,3
-2.01	KORYTARZ	13,52
K1	KLATKA SCHODOWA K1	22,34
RAZEM		42,16

KONDYGNACJA -1		
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.
-	SZACHT WINDOWY	5,03
-1.01	KOMUNIKACJA	9,44
-1.02	DAWNA KUCHNIA/ RODZIELNIA	15,3
-1.03	POM. MAGAZYNOWE	5,14
-1.04	SPRĘŻARKOWNIA	9,79
-1.05	SKŁADNICA AKT NR. 3	9,65
-1.06	SKŁADNICA AKT NR. 1	9,3
-1.07	BRAK NAZWY PO,	15,57
-1.08	SKŁADNICA AKT NR. 2	17,15
-1.09	SKŁADNICA AKT NR. 4	11,14
-1.10	SKŁADNICA AKT NR. 4	3,55
-1.11	KOMUNIKACJA	54,63
-1.12	DAWNA KUCHNIA	78,5
-1.13	POM. MAGAZYNOWE	28,26
-1.14	POM. PIECA CO	15,9
-1.15	POM. PIECA CO	28,71
-1.16	PKT. DEZYNFEKCYJNY	7,8
-1.17	TOALETA	5,08
-1.18	ROZDZIELNIA EL.	5,2
-1.19	POM. MAGAZYNOWE	8,04
-1.20	MAGAZYN BIELIZNY BRUDNEJ	10,79
-1.21	MAGAZYN BIELIZNY BRUDNEJ	8,36
-1.22	KOMUNIKACJA	20,14
-1.23	MAG. ODPADÓW MEDYCZNYCH NR 20a	11,6
-1.24	MAG. ODPADÓW MEDYCZNYCH NR 20a	8,73
-1.25	SZATNIA DLA PACJENTÓW/18A	7,31

-1.26	POM. NR. 17	7,84
-1.27	SZATNIA DLA PRACOWNIKÓW NR 16a	55,76
-1.28	MAGAZYN NR. 3/NR.15	59,81
-1.29	ARCHIWUM/ NR.14	2,35
-1.30	POM. GOSP./ NR. 13	2,41
-1.31	MAG. POSCIELI CZYSTEJ/ NR.12	14,44
-1.32	ARCHIWUM/NR.11	14,69
-1.33	MAGAZYN NR. 2	29,6
-1.35	STERYLIZATORNIA 1	4,38
-1.35	STERYLIZATORNIA 2	34,07
-1.36	DZIAŁ FRAMACJI SZPITALNEJ	51,63
-1.37	MAGAZYN	15,97
-1.38	KOMUNIKACJA	111,18
RAZEM		814,24

PARTER		
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.
-	SZACHT WINDOWY	5,03
0.01	KOMUNIKACJA	30,91
0.02	KOMUNIKACJA	110,18
0.03	ADMINISTRACJA	19,82
0.04	DYREKTOR SZPITALA	11,39
0.05	PORADNIA GERIATRYCZNA	17,53
0.06	PORADNIA KARDIOLOGICZNA	15,31
0.07	PORADNIA GINEKOLOGICZNA	10,21
0.08	PORADNIA CHIRURGII OGÓLN.	9,99
0.09	PORADNIA ORTOPEDYCZNA	10,13
0.10	GABINET ZABIEGOWY ORT	15,35
0.11	PORAD. PODST. OPIEKI ZDROW.	17,54
0.12	PUNKT SZCZEPIEŃ	11,73
0.13	PORAD. DERMATOLOGICZNA	20
0.14	PORAD. NEUROLOGICZNA	10,21
0.15	ARCHIWUM	2,51
0.16	ARCHIWUM	5,09
0.17	GABINET ZABIEGOWY	18,35
0.18	GINEKOLOGIA	14,42
0.18	TOALETA	3,81
0.19	MAGAZYN	3,27
0.20	SERWEROWNIA	3,73
0.21	PRZEDSIONEKI	2,85
0.22	TOALETA NPS	8,12
0.23	ŁAZIENKA	11,61
0.24	RECEPCJA	18,7

0.25	KARTOTEKI/ARCHIWUM	12,47
0.26	POM. SOCJALNE	2,81
0.27	BRUDOWNIK	4,63
0.28	STANOWISKO OBSERWACYJNE	13,16
0.29	IZBA PRZYJĘĆ	29,4
0.30	POM. GOSP.	2,61
0.31	PRZEBIERALNIA	4,51
0.32	ŁAZIENKA	5,17
0.33	IZBA PRZYJĘĆ DZIECIĘCA	13,43
0.34	EPIDEMIOLOGIA	5,63
0.35	TOALETA DLA PERSONELU	4,94
0.36	PRZEDSIONEK	2,29
0.37	TOALETA OGÓLNODOST	3,98
0.38	MAG. POŚCIELI CZYTEJ	4,15
0.39	BRUDOWNIK	7,15
0.40	TOALETA PRYSZNICE	12,5
0.41	POKÓJ LEKARZA DYŻURNEGO	11,8
0.42	KOMUNIKACJA/ŁAZIENKA DLA RODZICÓW	2,37
0.43	POKÓJ MATKI Z DZIECKIEM	10,07
0.44	RODZIELNIA KUCHENNA	5,64
0.45	DZIECI STARSZE 12-18LAT	20,29
0.46	IZOLATKA	9,34
0.47	POKÓJ CHORYCH	8,24
0.48	POM. SOCJALNE	8,86
0.49	POKÓJ ZABAW DLA DZIECI	25,19
0.50	PRZEDSIONEK	5,05
0.51	GABINET ORDYNATORA	7,92
0.52	GABINET ZABIEGOWY	16,72
0.53	DYŻURKA PIELĘGNIAREK\	12,37
0.54	KOMUNIKACJA	62,81
0.55	DZIECI MŁODSZE	15,51
0.56	DZIECI MŁODSZE	16,35
0.57	GABINET USG	19,74
0.58	POM. BADAŃ ENDOSKOPOWYCH\	19,37
0.59	MYCIE/ DEZYNFEKCJA	5,37
0.60	TOALETA	3,08
0.61	POM. WYPOCZYNK. PO KOLONOSKOPII	15,45
0.62	POKÓJ OPISOWY/ARCHIWUM	15,42
0.63	CIEMNIA	9,49
0.64	PRZEBIERALNIA RTG	5,48
0.65	STEROWNIA RTG	5,18
0.66	POMIESZCZENI RTG	33,02
0.67	TOALETA	4,86

0.68	GABINET POBRAŃ	12,18
0.69	KOMUNIKACJA	83,2
K1	KLATKA SCHODOWA K1	37,83
K2	KLATKA SCHODOWA K2	14,9
K3	KLATKA SCHODOWA K3	15,14
RAZEM		1074,86

I PIĘTRO		
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.
-	SZACHT WINDOWY	5,03
1.01	KOMUNIKACJA	42,31
1.02	ZMYWALNIA/ ROZDZ. KUCHENNA	16,08
1.03	GABINET ZABIEGOWY	20,27
1.04	DYŻURKA PIEŁĘG.	11,7
1.05	SALA POOPERACYJNA	17,53
1.06	POKÓJ CHORYCH	15,31
1.07	POKÓJ CHORYCH	10,21
1.08	POKÓJ CHORYCH	9,7
1.09	POKÓJ CHORYCH	10,13
1.10	POKÓJ CHORYCH	15,35
1.11	POKÓJ CHORYCH	17,54
1.12	POKÓJ CHORYCH	11,73
1.13	POKÓJ CHORYCH	20
1.14	ŁAZIENKA	10,21
1.15	BRUD./MYJKA KACZEK I BAS.	4,15
1.16	TOALETA	3,31
1.17	KOMUNIKACJA	65,34
1.18	ŁAZIENKA	3,01
1.19	SALA CHORYCH Z WĘZŁEM SANITARNYM	14,35
1.20	SALA CHORYCH	14,42
1.21	PRYSZNIC	1,71
1.22	TOALETA	1,76
1.23	MAGAZYNEK	3,48
1.24	PRO MORTE	3,47
1.25	WC MĘSKIE	10,7
1.26	ŁAZIENKA	11,45
1.27	DYŻURKA PIEŁĘG. BLOKU	10,58
1.28	SZATNIA	7,74
1.29	PRZYGOT. LEKARZY	13,2
1.30	SALA OPERACYJNA	29,74
1.31	ŚLUZA	7,23
1.32	PODRĘCZNA STERYLIZ.	11,35

1.33	GABINET ZABIEGOWY	28,79
1.34	DYŻURKA PIELĘG.	7,85
1.35	BRUD./MYJKA KACZEK I BAS.	5,44
1.36	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (tylko)	4,79
1.37	KAPLICA	12,08
1.38	ŁAZIENKA /TOALETA DLA PERSONELU	6,91
1.39	PRYSCNIC DLA NPS	2,31
1.40	KOMUNIKACJA	16,7
1.41	POKÓJ CHORYCH/ 108	12,41
1.42	POKÓJ CHORYCH/109	18,43
1.43	ŁAZIENKA	8,86
1.44	POKÓJ LEKARZY/ INTERNISTA	34,06
1.45	SALA REHABILITACYJNA	35,6
1.46	SALA REHABILITACYJNA	20
1.47	KOMUNIKACJA	11,2
1.48	POKÓJ CHORYCH	29,62
1.49	POKÓJ CHORYCH	15,62
1.50	POKÓJ CHORYCH	16,32
1.51	POKÓJ CHORYCH	13,36
1.52	POKÓJ CHORYCH	18,3
1.53	POKÓJ CHORYCH	16,19
1.54	POKÓJ CHORYCH	15,51
1.55	POKÓJ CHORYCH	15,38
1.56	POKÓJ CHORYCH	14,96
1.57	KOMUNIKACJA	86,02
1.58	POKÓJ CHORYCH	17,07
1.59	SALA WZMOŻONEGO NADZORU PIELĘGNIARSKIEGO	20,66
1.60	SALA WZMOŻONEGO NADZORU PIELĘGNIARSKIEGO	17,15
1.61	KOMUNIKACJA	29,27
K1	KLATKA SCHODOWA K1	38,09
K2	KLATKA SCHODOWA K2	14,9
K3	KLATKA SCHODOWA K3	14,12
RAZEM		1068,06

II PIĘTRO		
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.
-	SZACHT WINDOWY	5,66
2.01	KOMUNIKACJA	107,43
2.02	KUCHENKA	107,43
2.03	POM. PUSTE	21,39
2.04	POKÓJ CHORYCH	12,87
2.05	GABINET LEKARSKI. ANASTEZOLOG /236	17,93
2.06	GABINET LEKARSKI. CHIRURG	17,93

2.07	GAB.NACZELNA	11,7
2.08	POM. ADMINISTRACYJNE/239	11,19
2.08A	POM. ADMINISTRACYJNE	8,29
2.08B	POM. ADMINISTRACYJNE	18,83
2.09	BANK KRWI SEROLOGI/242	18,06
2.10	BIOCHEMIA PRACOWNIA OGÓLNA/243	34,35
2.11	POKÓJ SOCJALNY/244	10,82
2.12	DYŻURKA/245	4,32
2.13	TOALETA/244	10,82
2.14	POM. PUSTE/ MAG. NR.1	18,57
2.15	GABINET LEKARSKI. GINEKOLOG	14,21
2.16	TOALETAŁAZIENKA	3,14
2.17	POM.GOSPODARCZE/250	4,5
2.18	MAGAZYNEK/251	2,5
2.19	TOALETA/252	11,61
2.20	IZOLATKA(MAGAZYN)	11,66
2.21	KOMUNIKACJA	6,23
2.22	POM.SANITARNE	5,06
2.23	TOALETA PERSONEL	3,95
2.24	BRUDOWNIK	4,2
2.25	ŚLUZA UM.-FARTUCHOWA/256	14,1
2.26	SZKOLENIA	30,52
2.27	POKÓJ SOCJALNY	8,2
2.28	MAGAZYN	8,74
2.29	SALA CIĘĆ CESARSKICH	28,97
2.30	PRZYGOTOWANIE LEKARZY	8,1
2.40	SANITARIAT/203	4,86
2.41	BRUDOWNIK	5,58
2.43	POK. ROOMING-IN	11,83
2.44	POK. ROOMING-IN	11,83
2.45	POK. ROOMING-IN	13,05
2.46	POK. ROOMING-IN	11,25
2.47	POKÓJ SOCJALNY 210	9,74
2.48	POK. ROOMING-IN	15,97
2.49	ODDZ. NOWORODKÓW GAB.ZABIEGOWY	26,62
2.50	POK. INTENSYWNEGO NADZORU	21,79
2.51	DYŻURKA PIEŁĘGNIAREK	9,33
2.52	POKO NOWORODKÓW OBSERW.	9,7
2.53	MAGAZYNEK 216	5,2
2.54	POM.GOSPODARCZE 217	9,76
2.55	TOALETA 218	5,17
2.56	ŁAZIENKA	4,28
2.57	ŁAZIENKA	4,4

2.58	ŁAZIENKA	5,09
2.59	KOMUNIKACJA	41
2.61	KOMUNIKACJA	108,79
2.62	POKÓJ RODZINNY 221	15,36
2.63	POKÓJ CHORYCH/222	17,88
2.64	POKÓJ CHORYCH/223	13,36
2.65	POKÓJ CHORYCH/224	19,68
2.66	POKÓJ CHORYCH/225	16,52
2.67	SALA POOPERACYJNA	16,5
2.68	SALA PORODOWA SEPTYCZNA	16,18
2.69	DYŻURKA POŁOŻNYCH /228	15,96
2.70	SALA PORODOWA	20,09
2.71	POK. BADAŃ/PRZYGOT.PACJENTA	18,94
2.72	ŁAZIENKA/231	18,37
K1	KLATKA SCHODOWA K1	38,13
K2	KLATKA SCHODOWA K2	14,54
K3	KLATKA SCHODOWA K3	11,4
RAZEM		1193,34

III PIĘTRO		
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.
3.01	MASZ. DŹWIGU	10,69
3.02	POM. MASZYNOWNI	8,97
3.03	POM. MASZYNOWNI	12,86
3.04	POM. MASZYNOWNI	6,15
3.05	POM. MASZYNOWNI	8,8
3.06	KOMUNIKACJA	11,86
3.07	POM. MASZYNOWNI	10,63
3.08	POM. MASZYNOWNI	6,93
3.09	POM. MASZYNOWNI	16,11
K1	KL. SCHOD.	4,74
RAZEM		97,74

Opracowali: Daniel Niedbala